


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
Grundejerforeningen Hattene
LP02 Vokshatten 1

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 3



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Steve Dean Rasmussen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0074 fra DNV

Inspektionsdato: okt. 29, 2025

Rapportnr.: SDR3561
Ordrenummer: 00007429

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION bør ske med 1-3 måneders interval.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Hattene	Kundenr.	65934602
Adresse	Ridderhatten 83	Kontaktperson	Andreas Stolberg
Forstad/by		Kontakttilf.	23202621
Postnr./By	5220 / Odense SØ	E-mail	andreastolberg@hotmail.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapporteringen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Steve Dean Rasmussen

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Hattene\LP02 Vokshatten 10 (LP02)		Adresse: Vokshatten 10, Odense SØ. 5220			Side 3
Kontaktperson: Andreas Stolberg		E-mail: andreastolberg@hotmail.com		Telefon: 23202621	
Risikovurdering	1	1			
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Hattene\LP02 Vokshatten 10 (LP02)

Adresse: Vokshatten 10, Odense SØ. 5220



Redskabsoversigt



Navn: Legesystem
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.1 - Klatrerredskab
Producent: Vinci Play

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Gyngestativ
Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Ledon

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Klatrerredskab
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Legesystem, 2 - Kombinationsredskaber/2.1 - Klatrerredskab
Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP02 Vokshatten 10

Navn: Legesystem
Redskabsnr.: LP2.2
Producent: Vinci Play
Materiale: kunststof/træ/Stål
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret en mindre skade på den viste plade.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyngestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP02 Vokshatten 10

Navn: Gyngestativ
 Redskabsnr.: LP2.4
 Producent: Ledon
 Materiale: Galvaniseret stål
 Fri faldhøjde: 1.310 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	I kædeled må der højst være en åbning på Ø8,6mm. Her kan en 8,6mm dorn passere. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende slid på de nederste kædeled. Det er derfor åbningerne er blevet for store. Åbningerne kan lukkes med en kædeledslukker. Det er konstateret ved 3 led.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Klatreredskab, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ

Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP02 Vokshatten 10

Navn: Klatreredskab
Redskabsnr.: LP2.3
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 2.720 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stodområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5