


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
Grundejerforeningen Hattene
LP01 Sneglehatten

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 3



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Steve Dean Rasmussen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0074 fra DNV

Inspektionsdato: okt. 29, 2025

Rapportnr.: SDR3560
Ordrenummer: 00007429

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION bør ske med 1-3 måneders interval.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Hattene	Kundenr.	65934602
Adresse	Ridderhatten 83	Kontaktperson	Andreas Stolberg
Forstad/by		Kontakttilf.	23202621
Postnr./By	5220 / Odense SØ	E-mail	andreastolberg@hotmail.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulp et. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Steve Dean Rasmussen

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Hattene\LP01 Sneglehatten (LP01)		Adresse: Sneglehatten 3, Odense SØ. 5220			Side 3
Kontaktperson: Andreas Stolberg		E-mail: andreastolberg@hotmail.com		Telefon: 23202621	
Risikovurdering		1			
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Hattene\LP01 Sneglehatten (LP01)

Adresse: Sneglehatten 3, Odense SØ. 5220



Redskabsoversigt



Navn: Gyngestativ
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Vippe
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)
Producent: Ledon

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Legesystem
Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane
Producent af redskabstype: MPP1001
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Gyngestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP01 Sneglehatten

Navn: Gyngestativ
 Redskabsnr.: LP.2
 Typenummer: Søve
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Aluminium
 Fri faldhøjde: 1.380 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	I kædeled må der højst være en åbning på Ø8,6mm. Her kan en 8,6mm dorn passere. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder
Status	Åben
Bemærkninger	Det er konstateret i de sekundære sikringer.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP01 Sneglehatten

Navn: Vippe
Redskabsnr.: LP.1
Typenummer: 302215G
Producent: Ledon
Installationsdato: jan. 01, 2019
Materiale: Kunststof/Metal
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Legesystem, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane

Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP01 Sneglehatten

Navn: Legesystem
Redskabsnr.: LP.3
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/MPP1001
Installationsdato: apr. 01, 2014
Materiale: HDPE
Højde: 2.010 mm
Bredde: 1.380 mm
Dybde: 3.160 mm
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsområde: 6.570 x 4.260 mm (27,99 m²)
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpnet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmærskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5