


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
Grundejerforeningen Hattene
LP04 Ridderhatten 227

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 5



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Steve Dean Rasmussen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0074 fra DNV

Inspektionsdato: okt. 29, 2025

Rapportnr.: SDR3563
Ordrenummer: 00007429

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION bør ske med 1-3 måneders interval.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Hattene	Kundenr.	65934602
Adresse	Ridderhatten 83	Kontaktperson	Andreas Stolberg
Forstad/by		Kontakttilf.	23202621
Postnr./By	5220 / Odense SØ	E-mail	andreastolberg@hotmail.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulp et. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Steve Dean Rasmussen

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Hattene\LP04 Ridderhatten 227 (LP04)		Adresse: Ridderhatten 227, Odense SØ. 5220			Side 3
Kontaktperson: Andreas Stolberg		E-mail: andreastolberg@hotmail.com		Telefon: 23202621	
Risikovurdering	2	2			
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Hattene\LP04 Ridderhatten 227 (LP04)

Adresse: Ridderhatten 227, Odense SØ. 5220



Redskabsoversigt



Navn: Mini Spica
Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5a - Diverse...
Producent af redskabstype: M191
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Hestevippe
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Producent af redskabstype: M182
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Legesystem
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
Producent af redskabstype: BASIC611P
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Solsikke
Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng
Producent af redskabstype: M951P
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Drejekar
 Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)
 Producent af redskabstype: ELE400024
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Mini Spica, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5a - Diverse... Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP04 Ridderhatten 227

Navn: Mini Spica
 Redskabsnr.: LP4.2
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M191
 Installationsdato: nov. 01, 2010
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 970 mm
 Bredde: 460 mm
 Dybde: 460 mm
 Fri faldhøjde: 600 mm
 Sikkerhedsområde: 3.460 x 3.460 mm (11,97 m2)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Se bemærkning
Status	Åben
Bemærkninger	Der er slid på lejerne. Redskabet kan næsten ikke køre rundt.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Hestevippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP04 Ridderhatten 227

Navn: Hestevippe
Redskabsnr.: LP4.1
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M182
Installationsdato: nov. 01, 2010
Materiale: Kunststof/Metal
Højde: 950 mm
Bredde: 3.100 mm
Dybde: 350 mm
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsområde: 2.350 x 5.100 mm (11,98 m2)
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Vippens fodstøtter er løse. Fodstøtter skal være fast monteret og må ikke kunne rotere uden brug af værktøj. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legesystem, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane

Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP04 Ridderhatten 227

Navn: Legesystem
 Redskabsnr.: LP4.6
 Serienummer: BASIC611P
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: BASIC/BASIC611P
 Materiale: Kunststof/træ
 Højde: 2.320 mm
 Bredde: 3.680 mm
 Dybde: 1.420 mm
 Fri faldhøjde: 900 mm
 Sikkerhedsområde: 7.180 x 4.420 mm (31,74 m2)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Sideafskærmninger må ikke være klatrebare som her. Der må ikke være mellemliggende vandrette eller næsten vandrette lister eller stænger, som børn kan bruge som trin i et forsøg på at klatre op. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.4.4 Sideafskærmninger
Status	Åben
Bemærkninger	Fra bænken og op er der målt 43 cm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Solsikke, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge
Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP04 Ridderhatten 227

Navn: Solsikke
Redskabsnr.: LP4.5
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M951P
Installationsdato: nov. 01, 2010
Materiale: Kunststof/Metal
Højde: 1.370 mm
Bredde: 370 mm
Dybde: 1.250 mm
Fri faldhøjde: 800 mm
Sikkerhedsområde: 4.260 x 4.800 mm (20,45 m²)
Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Begge ophæng er løse.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Drejekar, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Hattene\LP04 Ridderhatten 227

Navn: Drejekar
Redskabsnr.: LP4.3
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ELEMENTS/ELE400024
Installationsdato: nov. 01, 2010
Højde: 600 mm
Bredde: 550 mm
Dybde: 520 mm
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsområde: 3.520 x 3.550 mm (12,50 m²)
Småbørn
Store børn
Unge

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5